

平成23年度舗装施工管理技術者試験
2級一般 過去問題 解答例

H23 年度 一般問題解答

問1【解答(2)】 問2【解答(1)】 問3【解答(4)】 問4【解答(2)】 問5【解答(3)】
問6【解答(1)】 問7【解答(4)】 問8【解答(1)】 問9【解答(2)】 問10【解答(1)】
問11【解答(3)】 問12【解答(4)】 問13【解答(1)】 問14【解答(4)】 問15【解答(3)】
問16【解答(2)】 問17【解答(1)】 問18【解答(4)】 問19【解答(2)】 問20【解答(3)】
問21【解答(2)】 問22【解答(4)】 問23【解答(3)】 問24【解答(1)】 問25【解答(4)】
問26【解答(3)】 問27【解答(4)】 問28【解答(3)】 問29【解答(1)】
問30【解答(2or(4))】

(2)最大乾燥密度は基準密度の間違い。

(4)表層（加熱アスファルト混合物）の標準的な管理限界は基準密度の94%以上であるので、この組み合わせも間違い。

従って、(2)または(4)のどちらか一つを解答する。

問31【解答(3)】 問32【解答(2)】 問33【解答(4)】 問34【解答(3)】 問35【解答(1)】
問36【解答(2)】 問37【解答(4)】 問38【解答(1)】 問39【解答(2)】 問40【解答(3)】